


Duplikat

Haftpflichtgutachten

Haft-Auda

vom 27.09.2018



CA-MM 123

Skoda
Superb Combi (3T5)(01.2010->) Exclusive
TMBJF73T3F9016943



Kfz-GUTACHTEN H. Genauer

Kfz-Meister Hans Genauer

Testweg 27

12345 Burghausen

Telefon: 0481-123456



Duplikat

Inhaltsverzeichnis

Deckblatt und Zusammenfassung	1
Fahrzeugdaten	2
Gutachten-Vortexte	3
Auftrag/Halter	3
Zustand/Besichtigung	3
Vorschäden	3
Schaden Hergang/Beurteilung/Beschreibung	3
Anstoßbereich/-richtung	4
Instandsetzungshinweis	4
Kostenausweitung	4
Bewertung	5
Kalkulation	6
Gutachten-Nachtexte	10
Wertminderung	10
Abzüge	10
Wiederbeschaffungswert	10
Restwert	10
Nutzungsausfall	10
Mietwagenklasse	10
Reparatur	11
Fotodokumentation	12



**Duplikat****Haftpflichtschadengutachten**

Auftraggeber / Fahrzeughalter: Max Mustermann Dorfstr. 54 03205 Buckow		Versicherung des Unfallgegners: Pfefferminzia Platz der Pfefferminzia 1 01234 Musterhausen Telefon/E-Mail: 0123/456 schaden@pfefferminzia.de	
Kennzeichen: CA-MM 123	Auftrag vom: 25.09.2018 per Telefon	Versicherungsschein-Nr.: 12354-48	Schaden-Nr.: 2018-12458
Versicherungsnehmer bzw. Halter: Susi Sorglos Hauptstr. 33 15926 Luckau Kennzeichen: LDS-SS 63		Werkstatt: Fa. Blechschneider Industrieweg 3 01234 Musterhausen Telefon: 03544/7895	
Ereignis vom / Ort: 25.09.2018 / Senftenberg		Anwalt:	
Besichtigungsdatum / Ort: 06.09.2018 / Senftenberg		Telefon:	
Besichtigung durch / bei Besichtigung anwesend: Herrn Genauer / Herr Mustermann; Werkstattmeister			


Zusammenfassung

Reparaturkosten ohne MwSt.	7.961,77 €
19 % MwSt. aus den Reparaturkosten	1.512,74 €
Reparaturkosten incl. 19 % MwSt.	9.474,51 €
Wiederbeschaffungswert (Differenzbesteuerung, incl. 2,4% MwSt)	15.300,00 €
Wertminderung (steuerneutral)	450,00 €
Wertverhältnis (Rep.-Kosten/WBW) : 62 %	
Restwert : nicht ermittelt, da Reparatur durchgeführt wird	
Nutzungsausfallentschädigung : 59,00 € pro Kalendertag (max.)	
Mietwagenklasse : 07	
Reparaturdauer : voraussichtlich 6-7 Arb.-Tg.	
Fahrzeugzustand : Fahrzeug ist nicht fahrfähig	
Notreparatur : nicht möglich bzw. nicht wirtschaftlich.	
Art der Abrechnung : Reparaturrechnung wird eingereicht	

Dieses Gutachten umfasst:

17 Seiten
11 Bilder

Anhang: -



**Duplikat****Fahrzeugdaten**

Amtliches Kennzeichen CA-MM 123				
Fahrzeugart PKW		Aufbau Kombi		
Fabrikat Skoda	Typ und Ausführung Superb Combi (3T5)(01.2010->) Exclusive			
KBA-Schlüssel-Nr. Hersteller/Typ 8004AIQ		Fahrzeugidentnummer TMBJF73T3F9016943		
Motorart Diesel R 4 Zyl. 2,0 Ltr. - 125 kW TDI DPF		Katalysator bzw. Schadstoffklasse Euro 5	Umwelt-Plakette Grün (4)	
Antriebsart Frontantrieb		EDV-Abruf-Code 018000520400005DE00G	Bauzeit 25.07.2014	
Leistung 125,00 KW	Hubraum 1.968 ccm	Anzahl Türen 5	Anzahl Plätze 5	
Erste Zulassung 27.08.2014	Letzte Zulassung 10.02.2016	Leergewicht 1.579 kg	Zul. Gesamtgewicht 2.142 kg	
Reifen: Achse, Hersteller, Typ, Dimension Profiltiefe (links rechts in mm) 1. Achse: 225/45 ZR 17 94Y - 4,5 4,5 2. Achse: 225/45 ZR 17 94Y - 5,5 5,5				
Anzahl der Vorbesitzer 1	Nächste HU 08.2019	Tacho abgelesen 92.791 km	Tacho geschätzt 92.791 km	Tacho angegeben 92.791 km
Allgemeinzustand gepflegt		Farbe Schwarz-Magic Perleffekt		
Serien-Ausstattung Abbiegelicht, Ablagefach für Regenschirm, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anbauteile Chrom-Dekor (an Heckklappe, Kühlergrill und Seitenscheiben), Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel mit Abblendautomatik, Außenspiegel Wagenfarbe, Ausstattungs-Paket: Green tec (Start/Stop-Anlage), Bi-Xenon-Scheinwerfer (Kurvenlicht, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Wasserstandsanzeige SRA / SWA), Bodenleuchte im Außenspiegel, Bremsassistent, Dachreling, Einparkhilfe hinten, Elektron. Differentialsperre (EDS), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fernbedienung für Zentralverriegelung, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Innenausstattung: Dekoreinlagen Mirage (Aluminium-Optik), Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaanlage Climatronic 2-Zonen, Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Airbag-System, Laderaumboden variabel, Laderaumboden variabel und herausnehmbar, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links (Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts), Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) (Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)), Lounge-Step (Teppich-Fußmatten mit Fußstützen), Mittelarmlehne vorn, Modellpflege, Motor 2,0 Ltr. - 125 kW TDI DPF, Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR), Multifunktionsanzeige, Multimediabuchse in Mittelkonsole, Nebelscheinwerfer, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5, Scheibenwaschdüsen heizbar, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenairbag vorn, Servolenkung, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory), Sitzheizung vorn, Tagfahrlicht, Verglasung getönt, Zentralverriegelung				
Sonder-Ausstattung Business-Paket Amundsen (Maxi-DOT Display, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Audio-Navigationssystem Amundsen +, Radioempfang digital (DAB), Freisprechanlage Premium, Lenkrad mit Multifunktion, Gepäckraum-Abtrennung (Netz)), Doppel-Sonnenblenden, LM-Felgen 7,5x17 (Trifid), Multimediabuchse (im Handschuhfach), Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)				



Duplikat

Auftrag

Gemäß Auftrag vom 25.09.2018 durch Herrn Mustermann per Telefon wurde das näher bezeichnete Fahrzeug zur Feststellung der Schadenhöhe und Sicherung der Beweise besichtigt und darüber ein Gutachten erstellt.

Allgemeine Hinweise zu Fahrzeugdaten und Halter

Der Fahrzeugschein bzw. die Zulassungsbescheinigung Teil I lag vor.

Die Fahrzeug-Identnummer wurde überprüft und stimmt mit den Unterlagen überein.

Das Fahrzeug hatte 1 Vorbesitzer.

Der Halter ist nicht vorsteuerabzugsberechtigt.

Zustand des Fahrzeuges bei der Besichtigung

Das Fahrzeug befand sich bei der Besichtigung im undemontierten Zustand, so dass auf Grund des Schadenumfanges ein Reparaturrisiko verbleibt.

Das Fahrzeug ist nicht fahrfähig.

Eine Notreparatur ist nicht möglich bzw. nicht wirtschaftlich.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren unzureichend da der Schadenbereich nicht freigelegt war. Es wurde vereinbart das Fahrzeug ggf. im demontierten Zustand noch einmal zu besichtigen, falls dies erforderlich wird.

Reparierte Vorschäden

Die Feststellungen bezüglich Vorschäden beruhen auf Inaugenscheinnahme ohne Zerlegung und Freilegung.

Am Fahrzeug wurden keine reparierten Vorschäden festgestellt.

Nicht reparierte Vorschäden

Am Fahrzeug wurde außerhalb des Schadenbereiches ein nicht reparierter Vorschaden festgestellt am Stoßfänger h l festgestellt.

Schadenhergang

Nach Angaben des Fahrzeughalters kam der Unfall durch das Nichtbeachten der Vorfahrt zustande. Es kam zum Anstoß gegen die Front, außermittig links.

Schadenbeurteilung

Das am Fahrzeug vorliegende Schadenbild ist mit den Informationen zum Schadenhergang in Einklang zu bringen.





Duplikat

Schadenbeschreibung

Aus dem vorliegenden Schaden ergibt sich folgender Reparaturweg:


Kennzeichen V, Verkleidung Stossf V, Luftführ M Stossf V, Luftführ Stossf V, Halter A L Stossf V, Verstärk Stosst V, Pralldämpfer V, Halter L Stossf V, Blende Kühlergrill, Gitter Kühlergrill, Schriftzug V, Emblem V, Frontklappe, Scharnier Deckel V L, Scharnier Deckel V R, Schloss Klappe V, Fanghaken, Scheinwerfer L Kpl, Scheinwerfer R Kpl, Kotflügel V L, Schlossträger V, Abdeck L Schlosstr, Kondensator, Wasserkühler, Lüfterring, Halter Kühler O L, Halter Kühler O R, Elektrolüfter L, Elektrolüfter R, Abdeckung Saugrohr, Ladeluftkühler beschädigt - erneuern.

Längsträger v l deformiert - instandsetzen.

Beilackierung erforderlich

Aufgrund des Schadenbildes ist es unter Berücksichtigung des in Rede stehenden Farbtones im Regelfall nicht möglich im Rahmen der Instandsetzung und Lackierung den Farbton so zu treffen, dass ein Farbtonunterschied bei Betrachtung angrenzender Teile nicht gegeben ist. Aus diesem Grunde wurde im Rahmen der Farbtonangleichung eine Beilackierung der angrenzenden Teile kalkuliert.

Anstoßbereich / resultierende Anstoßrichtung



Instandsetzungshinweis

Die ausgewiesenen AW-Arbeitswerte - einschließlich zugehöriger Verbund-AW für die zu ersetzenden Konstruktionsteile - entsprechen den Vorgaben der Hersteller, die angegebenen Ersatzteilpreise den unverbindlichen Empfehlungen der Hersteller. Falls ein Ersatzteilzuschlag erhoben wird, ist dessen Höhe in den Erläuterungen auf der letzten Seite der Reparaturkalkulation angegeben.

Die Arbeitswerte für Ausbeul- und Richtarbeiten wurden auf Grund des erforderlichen Arbeitsaufwandes durch den Sachverständigen vorgegeben.

Die Kalkulation umfasst die bei der Fahrzeugbesichtigung erkennbaren äußeren Schäden, sowie die Beschädigungen, die aus dem Schadenbild technisch zwingend zu folgern sind.

Kostenausweitung

Werden nach der Demontage des Fahrzeugs oder nach Überprüfung weitere kausale Beschädigungen festgestellt, die eine Kostenausweitung oder eine Änderung des vorgeschlagenen Reparaturweges bedingen, wird um sofortige telefonische Benachrichtigung durch die Reparaturfirma gebeten. Das Fahrzeug wird in diesem Falle nachbesichtigt und eine ergänzende Stellungnahme abgegeben, bzw. nach Eingang der Reparaturkostenrechnung und nach Auftrag ein abschließender Rechnungsprüfungsbericht erstellt.

**Duplikat****DAT-Kurzbewertung**

Hersteller **Skoda**
 Modell **Superb Combi (3T5)(01.2010->) Exclusive**
 Motor **Diesel R 4 Zyl. 2,0 Ltr. - 125 kW TDI DPF**
 Getriebe **Automatik 6-Gang**
 Karosserie **5-türig**
 Farbe **Schwarz-Magic Perleffekt**

DAT Europa-Code® **018000520400005DE00G**
 KBA-Schlüssel **8004AIQ**
 Fahrzeug-Ident.Nr **TMBJF73T3F9016943**
 Erstzulassung **27.08.2014**
 Laufleistung (km) **92.791**


Neuwert (inkl. MwSt.)		Verkaufswert nach DAT (inkl. MwSt.)		gerundet
Listenpreis	35.790,31 €	Verkaufswert nach DAT-Marktspiegel	14.989,72 €	
zzgl. Sonderausstattung	2.180,08 €	km-Korrektur (Referenz 90000 km)	-134,91 €	
		Erstzulassungskorrektur	176,48 €	
		Sonderausstattung	287,16 €	
Neuwert gesamt	37.970,39 €	Händler Verkaufswert	15.318,44 €	15.300,00 €
		Händler Einkaufswert	12.748,96 €	12.700,00 €

Serienausstattung

Abbiegelicht, Ablagefach für Regenschirm, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anbauteile Chrom-Dekor (an Heckklappe, Kühlergrill und Seitenscheiben), Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel mit Abblendautomatik, Außenspiegel Wagenfarbe, Ausstattungs-Paket: Green tec (Start/Stop-Anlage), Bi-Xenon-Scheinwerfer (Kurvenlicht, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Wasserstandsanzeige SRA / SWA), Bodenleuchte im Außenspiegel, Bremsassistent, Dachreling, Einparkhilfe hinten, Elektron. Differentialsperre (EDS), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fernbedienung für Zentralverriegelung, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Innenausstattung: Dekoreinlagen Mirage (Aluminium-Optik), Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaanlage Climatronic 2-Zonen, Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Airbag-System, Laderaumboden variabel, Laderaumboden variabel und herausnehmbar, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links (Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts), Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) (Fahrassistenten-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)), Lounge-Step (Teppich-Fußmatten mit Fußstützen), Mittelarmlehne vorn, Modellpflege, Motor 2,0 Ltr. - 125 kW TDI DPF, Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR), Multifunktionsanzeige, Multimediabuchse in Mittelkonsole, Nebelscheinwerfer, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5, Scheibenwaschdüsen heizbar, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenairbag vorn, Servolenkung, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory), Sitzheizung vorn, Tagfahrlicht, Verglasung getönt, Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Business-Paket Amundsen (Maxi-DOT Display, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Audio-Navigationssystem Amundsen +, Radioempfang digital (DAB), Freisprechanlage Premium, Lenkrad mit Multifunktion, Gepäckraum-Abtrennung (Netz)), Doppel-Sonnenblenden, LM-Felgen 7,5x17 (Trifid), Multimediabuchse (im Handschuhfach), Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)



**Duplikat****Reparaturkosten-Kalkulation Nr. Haft-Auda**

Aktenzeichen 2018-12458		Schadentag 25.09.2018		Besichtigungsdatum 06.09.2018	
Fahrzeughalter: Herr Max Mustermann Dorfstr. 54 03205 Buckow			Reparaturfirma		
Fabrikat / Haupttyp / Untertyp Skoda / SUPERB II (3T) / COMBI EXCLUSIVE					
Hubraum 1968		Leistung 125,00 KW		Leergewicht 1579	
				zulässiges Gesamtgewicht 2142	
Motorart Diesel R 4 Zyl. 2,0 Ltr. - 125 kW TDI DPf		Amtliches Kennzeichen CA-MM 123		Fahrzeugidentnummer TMBJF73T3F9016943	
Erste Zulassung 27.08.2014		Letzte Zulassung 10.02.2016		nächste HU 08.2019	
				Laufleistung 92791	
Vorbesitzer 1		Fahrzeugzustand		Reparaturdauer 6-7 Arb.-Tg.	
Ausführvarianten					
AB 06.2014		AUSSTATT GREEN LINE		KLIMAAUTOMATIK	
VERGLAS H DUNKEL GET		POLLENFILTER		ZUSATZHEIZUNG	
REGENSENSOR		AUSSENSP ABBL-AUTOM		A-SPIEGEL MIT UMFELD	
AUSSENSP EL/KLAPPBAR		INNENSP AUTOM ABBL		XENONSCHINWERFER	
NEBELSCHINWERFER		WASCHDUESEN HEIZBAR		LEUCHTW-REGLER AUTOM	
SCHEINW-REINIGUNG		NAVIG-SYS "RNS315"		SITZHEIZUNG V	
SITZE EL VERSTELLBAR		LENDENWIRBELSTUETZE		OELSTANDSENSOR	
LEDERLENKRAD 4-SP		CHROMPAKET		MULTIMEDIAANSCHLUSS	
EINPARKHILFE H		1968CCM 125KW		STOP-START-ANLAGE	
6-GANG DSG		AUSSTATTUNG STOFF		KNIEAIRBAG	
REIFEN 225/45 R17..Y		ALURAEDER 7.5 J X 17		RADIO/TV EMPF DIGIT	
AUSPUFFBLENDE		CHECK-PAKET		GEPAECKRAUMTRENNNETZ	
ANFAHRHILFE		ESP		COMBI	
BRILLENFACH		BECHERHALTER		BREMSE HINTEN 286X12	
BREMSE VORN 312X25					



**Duplikat****Arbeitslohn**

Zeitbasis: 100 ZE/Std.

 Preis/KL 1: 0,89 €/ZE
 Preis/KL 2: 0,92 €/ZE
 Preis/KL 3: 0,95 €/ZE

RC	Arb.Pos.Nr / Leitnr.	Instandsetzungs-/Einzel-/Verbundarbeiten	Klasse	ZE	Betrag
E	63 29 55 10)	ABDECKUNG STOSSFÄNGER V ERSETZEN (ABDECKUNG STOSSFÄNGER AUSGEBAUT) UMFASST: ZIERLEISTEN, LUFTGITTER UND KENNZEICHEN AUS-/EINBAUEN	2	30,0	27,60 €
E	KN	STOSSFÄNGERHALTER V A L AUS-/EINBAUEN	2	10,0	9,20 €
E	66 01 19 50	FRONTBLENDE U AUS-/EINBAUEN	2	10,0	9,20 €
E	50 55 19 00	KOTFLÜGEL V L AUS-/EINBAUEN UMFASST: RADHAUSSCHALE AUS-/EINBAUEN	2	90,0	82,80 €
E	55 22 19 00	DECKEL V AUS-/EINBAUEN UMFASST: DECKEL EINSTELLEN	2	50,0	46,00 €
E	55 22 55 51	DECKEL V ERSETZEN (DECKEL AUSGEBAUT) UMFASST: AUS-/EINBAU SAEMTLICHER TEILE	2	30,0	27,60 €
E	55 25 20 50	2 DECKELSCHARNIERE V ERSETZEN (DECKEL AUSGEBAUT)	3	30,0	28,50 €
E	94 15 56 60	BEIDE SCHEINWERFER ERSETZEN (AUSGEBAUT)	2	60,0	55,20 €
E	50 38 19 00	SCHLOSSTRÄGER V AUS-/EINBAUEN UMFASST: SCHEINWERFER, QUERTRÄGER UND ABDECKUNG STOSSFÄNGER AUS-/EINBAUEN SCHEINWERFER EINSTELLEN	2	220,0	202,40 €
E	50 38 55 50	SCHLOSSTRÄGER V ERSETZEN (AUSGEBAUT) UMFASST: LUFTFÜHRUNG UND SCHLOSS- UNTERTEIL AUS-/EINBAUEN	2	20,0	18,40 €
E	19 70 55 50	KÜHLER ERSETZEN (AUSGEBAUT) UMFASST: ANBAUTEILE UMBAUEN	2	30,0	27,60 €
E	87 03 17 00	KAELTEMITTEL ABLASSEN UND AUFFÜLLEN	2	50,0	46,00 €
E	87 50 19 50	KONDENSATOR AUS-/EINBAUEN	2	20,0	18,40 €
I	1165	LÄNGSTR O RADH V L INSTANDSETZEN	3	50,0*	47,50 €
N	0243	DOZER/RICHTSTAND AUF-/ABBauen	3	80,0*	76,00 €
N	0245	FRONT RÜCKVERFORMEN ZUSATZARBEIT	3	80,0*	76,00 €
N	0250	FAHRZEUGVERBRINGUNG	1	100,0*	89,00 €
N	9854	FEHLERSPEICHER AUSLESEN	1	30,0*	26,70 €
H	51 01 75 01)	KAROSSERIETEIL HOHLRAUM KONSERVIEREN	3	20,0	19,00 €
H	51 01 75 50	DECKEL V HOHLRAUM KONSERVIEREN (VERBUNDARBEIT)	3	10,0	9,50 €
H	51 01 75 50	KOTFLÜGEL V L HOHLRAUM KONSERVIEREN	3	10,0	9,50 €
				Summe Arbeitslohn	914,10 €

Lackierung Lackierzeiten nach AZT

Zeitbasis: 10 AW/Std.

2-SCHICHT-PERLEFFEKT

Preis : 105,00 €/Std.

RC	Leitnr.	Bezeichnung	Abzug	AW	
LE	0340	VERSTÄRKUNG STOSSF	NEUTEILLACK ST I	9,0	
LE	0471	FRONTKLAPPE	NEUTEILLACK ST I	23,0	
LE	0475	SCHARNIER L DECKEL V	INNENTEILLACKIERUNG	4,0	
LE	0476	SCHARNIER R DECKEL V	INNENTEILLACKIERUNG	4,0	
LE	0741	KOTFLÜGEL V L	NEUTEILLACK ST I	10,0	
LE1	0283	VERKLEIDUNG STOSSF V	NEUTEILLACK ST K1R	14,0	
				Summe	64,0

Lackier-Zeitkosten	AW	Betrag
LACKIERZEIT	64,0	
VORBE. HPT-ARB. METALL-LACK.	5,0	
VORBE. VERB-ARB. KUNSTSTOFF-LACK.	5,0	
VORBE. FARBE ANMISCHEN	3,0	
VORBE. FARBMUSTER	3,0	
VORBE. ABDECKARB. KUNSTSTOFFTEIL	2,0	
GESAMT-LACKIERZEIT 10 AW/Std.	82,0	
GESAMT-LACKIERZEIT 100 ZE/Std.	820,0	
Summe Lack-Arbeitskosten		861,00 €

**Duplikat**

Lackier-Materialkosten	Betrag
NEUTEILLACKIERUNG	262,37 €
NEUTEILLACKIERUNG K1R	155,01 €
MATERIAL-INDEX +120.00%	93,73 €
MAT-KONST. HPT-ARB. METALL-LACK.	33,60 €
MAT-KONST. VERB-ARB. KUNSTSTOFF-LACK.	10,30 €
MAT-KONST. FARBMUSTER	3,30 €
Summe Lack-Materialkosten	562,37 €

Ersatzteile

RC	Leitnr.	Bezeichnung	Teilenummer	Material	Menge	NfA	Betrag
E	0257	KENNZEICHEN V	KNPL3				19,80 €
E	0258	KENNZ-VERSTÄRKUNG V	KNPL0	Kunststoff			5,50 €
E	0283	VERKLEIDUNG STOSSF V	3T0807221K	Kunststoff			486,20 €
E	0293	LUFTFÜHR M STOSSF V	3T0807093A	Kunststoff			31,74 €
E	0294	LUFTFÜHR STOSSF V	3T0121333	Kunststoff			124,30 €
E	0297	LUFTFÜHR-GITTER V L	+3T0853665B 9B9	Kunststoff			9,02 €
E	0317	HALTER A L STOSSF V	3T0807183	Kunststoff			11,17 €
E	0340	VERSTÄRK STOSST V	:3T0807109D	Stahl			190,30 €
E	0341	PRALLDÄMPFER V	3T0807248B	Kunststoff			14,80 €
E	0343	HALTER L STOSSF V	3T0807055A	Kunststoff			15,40 €
E	0351	BEF-SATZ STOSSF V	siehe Einzelteile				
E	0352	SCHRAUBE	N 90780904		8 x		3,17 €
E	0353	NIET	N 90536901		8 x		1,85 €
E	0406	BLENDE KÜHLERGRILL	+3T0853607B 2ZZ	Kunststoff			101,31 €
E	0419	GITTER KÜHLERGRILL	+3T0853668C 9B9	Kunststoff			117,15 €
E	0425	SCHRIFTZUG V	+3T0853679A YKY	Kunststoff			17,93 €
E	0431	EMBLEM V	5JA853621 AUL	Kunststoff			17,77 €
E	0471	FRONTKLAPPE	3T0823031B	Stahl			471,90 €
E	0475	SCHARNIER DECKEL V L	3T0823301B	Stahl			30,25 €
E	0476	SCHARNIER DECKEL V R	3T0823302B	Stahl			30,25 €
E	0493	SCHLOSS Klappe V	3T0823509A				57,64 €
E	0494	FANGHAKEN	3T0823480E				39,60 €
E	0561	SCHEINWERFER L KPL	3T1941017H				825,00 €
E	0562	SCHEINWERFER R KPL	3T1941018H				825,00 €
E	0741	KOTFLÜGEL V L	3T0821021A	Stahl			221,65 €
E	0789	BEF-SATZ KOTFL V L	siehe Einzelteile				
E	0791	SCHRAUBE V L	N 90749003		7 x		2,23 €
E	0793	MUTTER V L	1Z0860091J		3 x		1,09 €
E	0930	SCHLOSSTRÄGER V	3T0805588D	Kunststoff			288,20 €
E	0931	ABDECK L SCHLOSSTR	+3T0807081B 9B9	Kunststoff			16,39 €
E	1036	LUFTKANAL V L	1K0805971C 9B9	Kunststoff			9,63 €
E	4465	KONDENSATOR	1K0820411AH				273,35 €
E	4469	SCHUTZGITTER	1K0820746	Kunststoff			7,87 €
E	7753	LUFTFÜHRUNG L	3T0121283A	Kunststoff			9,08 €
E	7761	WASSERKÜHLER	5K0121251AA				279,40 €
E	7767	LÜFTERRING	>1K0121205AD9B9	Kunststoff			67,21 €
E	7769	HALTER KÜHLER O L	1K0121367P				13,37 €
E	7770	HALTER KÜHLER O R	1K0121367P				13,37 €
E	7789	ELEKTROLÜFTER L	1K0959455EA	Kunststoff			249,70 €
E	7790	ELEKTROLÜFTER R	1K0959455ES	Kunststoff			213,40 €
E	8237	ABDECKUNG SAUGROHR	03L103925BK	Kunststoff			66,11 €
E	8745	LADELUFTKÜHLER	1K0145803CC				276,10 €
Summe Ersatzteile							5.455,20 €

**Duplikat****Sonstiges / Nebenkosten**

RC	Leitnr.	Bezeichnung		Klasse	ZE	Betrag
U		UNTERBODENSCHUTZ				10,00 €
H		HOHLRAUMKONSERVIERUNG LOHN	0,95 €/ZE	3	40,0	38,00 €
		HOHLRAUMKONSERVIERUNG MATERIAL				12,00 €
Summe Nebenkosten						60,00 €

Zusammenfassung**Arbeitslohn (Zeitbasis 100 ZE/Std.)**

Gesamt KL 1	130,0 ZE	x	0,89 €/ZE	115,70 €
Gesamt KL 2	620,0 ZE	x	0,92 €/ZE	570,40 €
Gesamt KL 3	240,0 ZE	x	0,95 €/ZE	228,00 €
Gesamtsumme Arbeitslohn				914,10 €

Lackierung (Zeitbasis 100 ZE/Std.)

Arbeitslohn	82,0 AW	x	105,00 €/Std.	861,00 €
Lackiermaterial				562,37 €
Gesamtsumme Lackierung				1.423,37 €

Ersatzteile

Kleinersatzteile (2,0%)				5.455,20 €
				109,10 €
Gesamtsumme Ersatzteile				5.564,30 €

Gesamtsumme Sonstiges/Nebenkosten	60,00 €
--	----------------

Reparaturkosten (ohne MwSt.)**7.961,77 €**

Mehrwertsteuer (19%)

1.512,74 €

Reparaturkosten (inkl. MwSt.)**9.474,51 €**

Erläuterungen:

UPE +10.00%

> = VON HERST NICHT MEHR LIEFERB.

E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR

KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR

) = ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH

LIZENZ = PERSCHCA

(c) Alle Rechte an der Lack-Kalkulation sind der AZT Automotiv GmbH vorbehalten

* = ANWENDERANGABEN


+ = FARB-NR BESTIMMEN

:= ET LACKIERT/GEFAERBT GELIEFERT

E-TEILEPREISE=UPE D HERST //IMPORT

ZAX = ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

Audatex
Form **easyExpertPro**





Duplikat 450,00 €

Wertminderung (steuerneutral)

Sämtliche beeinflussende Faktoren, wie notwendiger Reparaturumfang, Fahrzeugalter, Laufleistung, Allgemeinzustand und Veräußerungswert wurden berücksichtigt. Dieser Betrag ist der Mindererlös, der nach der Instandsetzung bei einer Veräußerung gegenüber einem vormals nicht beschädigten Fahrzeug durchschnittlich zu erwarten ist.

Abzüge im Kfz.-Haftpflichtfall

keine

Durch den in der Kalkulation ausgewiesenen Reparaturweg sind keine Abzüge für Werterhöhung gerechtfertigt.

Wiederbeschaffungswert (Differenzbesteuerung incl. 2,4% MwSt)

15.300,00 €

Der Wiederbeschaffungswert für ein Ersatzfahrzeug gleicher Art und Güte bei einem seriösen Kfz-Händler berücksichtigt Erhaltungs- und Pflegezustand, Laufleistung, evtl. Alt- oder Vorschäden, Fälligkeit von Haupt- und Abgasuntersuchung, Ausstattung, Besitzverhältnisse und örtliche Marktlage.

In der Regel werden diese Fahrzeuge mit entsprechendem Alter unter Berücksichtigung der Differenzbesteuerung gemäß §25a UStG angeboten. Aus der Differenz zwischen Händlereinkauf und Händlerverkauf kann im Durchschnitt von einem MwSt-Anteil bezogen auf den Wiederbeschaffungswert von 2,4% ausgegangen werden.

Restwert

nicht ermittelt

Auf die Ermittlung des Restwertes wurde aus Kostengründen verzichtet, da das Fahrzeug repariert wird bzw. mit der Reparatur bereits begonnen wurde.

Sollte der Restwert dennoch benötigt werden, ist der Gutachter zu verständigen. Die Restwertermittlung wird dann nachgereicht.

Nutzungsausfallentschädigung pro Kalendertag (maximal)


59,00 €

Die Nutzungsausfallentschädigung entspricht der Einstufung für diesen Fahrzeugtyp und kann für den Zeitraum in Anspruch genommen werden, in dem das Fahrzeug nicht nutzbar war. Sie entfällt, wenn ein Mietwagen genutzt wird. Nach überwiegender Rechtsprechung werden Fahrzeuge, die älter als 5 Jahre sind, eine Klasse herabgestuft. (Quelle: DAT)

Mietwagenklasse

Das Fahrzeug wurde zum Zeitpunkt seiner Erstzulassung in die Klasse 07 eingestuft. (Quelle: DAT)

07





Duplikat

Kfz-Haftpflicht-Reparaturfall

Der Kostenvergleich Wiederbeschaffungswert / Reparaturkosten rechtfertigt aus technisch/wirtschaftlicher Sicht die Durchführung der Reparatur. Unverzögerlicher Reparaturbeginn wurde empfohlen.

Reparaturauftrag wurde erteilt.

Halter bzw. Reparaturfirma wurden informiert am:

27.09.2018

Angemessene Reparaturdauer:

6-7 Arb.-Tg.

Wartezeiten durch Bestellfristen sowie bei der Durchführung von Fremdleistungen oder infolge Auslastung der Werkstattkapazität wurden nicht berücksichtigt.

Schlusswort

Das vorliegende Gutachten wurde unter Berücksichtigung haftpflichtmäßiger Gesichtspunkte erstellt. Die neutrale und unabhängige Erstellung des Gutachtens wird versichert.

Burghausen, 27.09.2018

Kfz-Meister Hans Genauer

Kfz-GUTACHTEN H. Genauer
Dipl.-Ing. Hans Genauer
Testweg 27
12345 Burghausen
Tel. 0481-123456 / 0170134567





Fotodokumentation

Duplikat



© Dipl.-Ing. Thomas Perschel 26.09.2018

Bild 1: Übersichtsaufnahme von vorn



© Dipl.-Ing. Thomas Perschel 06.09.2018

Bild 2: Übersichtsaufnahme des Fahrzeuges von hinten





Fotodokumentation

Duplikat




Bild 3: Übersichtsaufnahme des Anstoßbereiches



Bild 4: Stoßfänger v, Scheinwerfer l, Kotflügel v l, Grill beschädigt



Fotodokumentation

Duplikat



Bild 5: Kotflügel v l, Längsträger v l o deformiert



Bild 6: Frontmaske gerissen, Kondensator, Ladeluftkühler und Wasserkühler deformiert



Fotodokumentation

Duplikat




Bild 7: Lüfter gegen Motorblock gedrückt, Abdeckung Motorblock gerissen



Bild 8: Scheinwerfergehäuse r ausgerissen



Fotodokumentation

Duplikat



Bild 9: Fahrzeuginnenraum



Bild 10: abgelesener km-Stand





Fotodokumentation

Duplikat



© Dipl.-Ing. Thomas Perschel 26.09.2018

Bild 11: nicht reparierter Vorschaden: Stoßfängerverkleidung h I deformiert



**Berechnung Wertminderung****Duplikat**

Amtliches Kennzeichen CA-MM 123		KBA-Schlüssel-Nr. Hersteller/Typ 8004AIQ	Fahrzeugidentnummer TMBJF73T3F9016943
Erstzulassung 27.08.2014	Unfalldatum 25.09.2018	Fahrzeug Skoda Superb Combi (3T5)(01.2010->) Exclusive	
Neupreis inkl. MwSt. 37.970,39 €		Veräußerungswert inkl. MwSt. 12.700,00 €	Wiederbeschaffungswert inkl. MwSt. 15.300,00 €
Reparaturkosten inkl. MwSt. 9.474,51 €		Arbeitskosten inkl. MwSt. 1.087,78 €	Teilekosten inkl. MwSt. 6.621,52 €

Ermittelte Wertminderung für obiges Fahrzeug nach:

Marktrelevanz- und Faktorenmethode (MFM)**438,00 €**

Schadenumfang: 0,6 - Geringe Instandsetzungsarbeiten von tragenden oder mittragenden Karosserieteilen (z.B. Seitenwand instand setzen, Heckblech instand setzen)

Marktgängigkeit: 1,2 - schlecht (erhöhtes Angebot)


Vorschaden: 0,8 - geringer Vorschaden

Vom Gutachter festgesetzt und dem Schaden angemessen:**450,00 €**

Burghausen, 27.09.2018

Kfz-Meister Hans Genauer

Kfz-GUTACHTEN H. Genauer
Dipl.-Ing. Hans Genauer
Testweg 27
12345 Burghausen
Tel. 0481-123456 / 0170134567



**Duplikat**

Kfz-GUTACHTEN H. Genauer • Testweg 27 • 12345 Burghausen

Herrn
 Max Mustermann
 Dorfstr. 54
 03205 Buckow

Burghausen, den 27.09.2018

Rechnung

Gutachten zum Haftpflichtschaden

Bitte stets angeben

Rechnungs-Nr. Haft-Auda

Versicherungsschein-Nummer 12354-48	Schaden-Nummer 2018-12458	Schaden vom 25.09.2018
Versicherung Pfefferminzia, Platz der Pfefferminzia 1, 01234 Musterhausen		
Versicherungsnehmer Frau Susi Sorglos		
Anspruchsteller Herr Max Mustermann		
Amtliches Kennzeichen CA-MM 123	Fahrzeugidentnummer TMBJF73T3F9016943	Gutachten-Nr. Haft-Auda

Bezeichnung	Anz. Einh.	Einzelpreis	Summe
Grundhonorar		740,00 €	740,00 €
EDV-Abrufgebühr		12,50 €	12,50 €
Nebenkosten/Porto/Telefon		10,00 €	10,00 €
Fotokosten	11 Stück	2,00 €	22,00 €
Schreibgebühren	11 Seiten	1,50 €	16,50 €
Fahrkosten	70 km	0,65 €	45,50 €

Gesamt Netto: 846,50 €
 zzgl. Umsatzsteuer 19%: 160,84 €
Gesamtbetrag: 1.007,34 €

Wenn nicht anders angegeben, entspricht das Lieferdatum dem Rechnungsdatum.

Wir bitten um Überweisung des Rechnungsbetrages bis zum 07.10.2018.

