# Haftpflichtgutachten TESTSD2

vom 17.01.2021





Volkswagen
Golf VII Lim. (BQ1/BE2)(01.2017->2020) Join Start-Stopp
WVWZZZAUZJP163709



#### Kfz-GUTACHTEN H. Genauer

Kfz-Meister Hans Genauer Testweg 27 12345 Burghausen

Telefon: 0481-123456

## Kfz-GUTACHTEN H. Genauer Telefon 0481-123456 • Mobil 0170134567 • E-Mail test@email.com





## Inhaltsverzeichnis

Deckblatt und Zusammenfassung	1
Fahrzeugdaten	2
Gutachten-Vortexte	3
Auftrag/Halter	3
Zustand/Besichtigung	3
Vorschäden	3
Schaden Hergang/Beurteilung/Beschreibung	3
Anstoßbereich/-richtung	4
Instandsetzungshinweis	4
Kostenausweitung	5
Bewertung	6
Kalkulation	7
Gutachten-Nachtexte	11
Wertminderung	11
Abzüge	11
Wiederbeschaffungswert	11
Restwert	11
Nutzungsausfall	11
Mietwagenklasse	11
Reparatur	12
Fotodokumentation	13
Anlagen	

Wertminderung



Telefon 0481-123456 • Mobil 0170134567 • E-Mail test@email.com



### Haftpflichtschadengutachten / TESTSD2

Auftraggeber und Halt	er:	Versicherung des Unfallgegners	Versicherung des Unfallgegners:			
Max Musterma	ınn	Pfefferminzia	Pfefferminzia			
Hauptstr.12		Platz der Pfefferminz	Platz der Pfefferminzia 1			
01234 Musterh	ausen	<b>01234 Musterhausen</b> Telefon/E-Mail:				
		0123/456				
		schaden@pfeffermin	zia.de			
Kennzeichen:	Auftrag vom:	Versicherungsschein-Nr.:	Schaden-Nr.			
AB CD123	19.01.2021	21-15478	08-15			
Versicherungsnehmer	bzw. Halter:	Werkstatt:				
Susi Sorglos		Fa. Blechschneider	Fa. Blechschneider			
Poststr. 88		Industrieweg 3				
12789 Berlin		01234 Musterhausen				
Kennzeichen:		Telefon:				
B BB1234		03544/7895				
Ereignis vom / Ort:		Anwalt:				
18.01.2020 / Be	erlin					
Besichtigungsdatum /	Ort:					
20.01.2021 / Calau						
Besichtigung durch / bei Besichtigung anwesend		Telefon:	Telefon:			
Herrn Genaue	Herrn Genauer / Herr Mustermann;					
Werkstattmeis	ter					

### **Zusammenfassung (Reparaturfall)**

Reparaturkosten inkl. 19 % MwSt.	8.993,69 €
19 % MwSt. aus den Reparaturkosten	1.435,97 €
Reparaturkosten ohne MwSt.	7.557,72 €

Wiederbeschaffungswert (Differenzbesteuerung, incl. MwSt) 15.100,00 € Wiederbeschaffungswert Netto (exkl. MwSt.) 14.732,00 € Wertminderung (steuerneutral) 800,00 €

Wertverhältnis ((Rep.+WM)/WBW) : 65 %

Restwert : nicht ermittelt, da Reparatur durchgeführt wird

Nutzungsausfallentschädigung : 43,00 € pro Kalendertag (max.)

Mietwagenklasse : 06

Reparaturdauer : voraussichtlich 5-6 Arb.-Tg.

Reparaturwürdigkeit festgestellt am : 17.01.2021

(wurde Herrn Mustermann mitgeteilt)

Fahrzeugzustand : Fahrzeug fahrfähig, jedoch nicht verkehrssicher

Notreparatur : nicht möglich bzw. nicht wirtschaftlich. Art der Abrechnung : Reparaturrechnung wird eingereicht

Dieses Gutachten umfasst:

17 Seiten 9 Bilder

Anhang: Wertminderung

Gutachten-Nr.: TESTSD2 / 17.01.2021 Seite 1 von 17

Kfz-Meister Hans Genauer

## Kfz-GUTACHTEN H. Genauer

Telefon 0481-123456 • Mobil 0170134567 • E-Mail test@email.com



#### **Fahrzeugdaten**

Amtliches Kennzeichen						
AB CD123		(produziert für Deutschland)				
Fahrzeugart		Aufbau				
Pkw, SUV, Kleintransport	er	Lim. Schrägheck				
Fabrikat Typ und Ausführung						
Volkswagen	Golf VII Lim. (BQ1/BE2	)(01.2017->2020) Join	Start-	-Stopp		
Fahrzeugidentnummer	KBA-Schlüssel-Nr. Hersteller/Typ	EDV-Abruf-Code		Bauzeit		
WVWZZZAUZJP163709	0603/BPF	019051270440018DE006 5827		DE006 22.06.2018		
Motorart	·	Katalysator bzw. Schadstoffkla	isse	Umwelt-Plakette		
Otto R 4 Zyl. 1,4 Ltr 92	kW 16V TSI	EU6		Grün (4)		
Antriebsart		Leistung Hubraum			n	
Frontantrieb		92,0 kW		1.395 ccm		
Erste Zulassung	Letzte Zulassung	Leermasse / zul. Gesamtmass	e (kg)	Anzahl Türen	Anzahl Plätze	
27.07.2018	21.10.2019	1.246 / 1.750		5	5	
	1V - 6,0   6,0 1V - 6,5   6,5		'		'	
Anzahl der Vorbesitzer	Nächste HU	Tacho abgelesen	Tacho ges	schätzt	Tacho angegeben	
1	10.2021	39.719 km	39.719	km	39.719 km	
Allgemeinzustand	•	Farbe				
Alter und Laufleistung er	ntsprechend	Kurkumagelb Metall	ic			

#### Serien-Ausstattung

Bemerkung

3-Punkt-Sicherheitsgurt h.m., Abbiegelicht, Airbag Beifahrers. abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrers., Antennen-Diversity, ABS, Frontantrieb, Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Anzeige für Waschwasserstand, Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth) (Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN, Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon, Antennen-Diversity, Audiosystem: CD-Player, Außensp. asphärisch, links, Außensp. elektr. verstell- und heizbar, Außensp. konvex, rechts, Außensp. lackiert, Außensp. mit autom. Absenkfunktion, rechts, Ausstattung Comfortline, Auto-Hold-Funktion, Blinkleuchte in Außensp. integriert, Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon, Bremsassistent, Bremsacheiben hinten (272 mm x 10 mm), Bremsscheiben vorn (288 mm x 25 mm), Chromeinfassung Lichtschalter, Chromeinfassung Spiegelverstellung, Chromleiste Stoßfänger vorn, Chrom-Paket (1) (Chromeinfassung Spiegelverstellung, Chromeinfassung Lichtschalter), Doppeltonhorn, Durchladeeinrichtung (Mittelarml. hinten), Einparkhilfe v.u.h., Elektron. Differentialsperre (EDS), Elektron. Differentialsperre (XDS), ESP, Anhänger-Stabilisierungs-Programm, City-Notbremsfunktion, Fußgängererkennung, Müdigkeitserkennungs-Sensor, Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion (Fußgängererkennung, Notbremsfunktion), Fensterh. elektr., Frontscheibe Verbundglas getönt, Funkschlüssel (2) klappbar, Fußmatten Textil, Getriebe 6-Gang, Handschuhfach mit Kühlfunktion, Heckl. LED, Heckscheibenw., Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Klimaanlage Climatronic 2-Zonen (Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter), Knieairbag Fahrers., Kopf-Airbag-System v.u.h. inkl. Seitenairbag vorn, Kopfst. hinten (3-fach), Kopfst. vorn sicherheitsoptimiert, Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten, Lendenwirbelstütze Sitz v.l., Lendenwirbelstütze Sitz v.r., Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) mechan. verst., Höhen-/Längsverstellung, Leseleuchten v.u.h., Leuchtweitenregelung, LM-Felgen 6,5x16 (Woodstock, schwarz, glanzgedreht), Longlife-Service, Mittelarml. vorn, Modellpflege, Multifunktionsanzeige Plus, Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN, Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem) (Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth), Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN, Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon, Antennen-Diversity, Audiosystem: CD-Player, Volkswagen Media Control), Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht (Abbiegelicht), Nebelschlussl., Parkbremse elektr., Pedale Edelstahl, Reifenkontroll-Anzeige, Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set), Rücksitzl. geteilt, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenwaschdüsen heizbar, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Servolenkung elektromechanisch und geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverst., Sitz v.l. höhenverst., Sitz v.r. höhenverst., Polsterung: Stoff, Sitze: Komfortsitze vorn, Sitzheizung vorn, Sondermodell Join, Sonnenbl. mit Spiegel (bel.), Stabilisator vorn, Start/Stop-Anlage, Steckd. 12V im Koffer-/Laderaum, Stoßfänger lackiert, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, Verbandkasten und Warndreieck, Verglasung hinten abgedunkelt (65 %), Volkswagen Media Control, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn, Wegfahrsperre (elektronisch), Winter-Paket (Anzeige für Waschwasserstand, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Sitzheizung vorn, Scheibenwaschdüsen heizbar), Zentralverriegelung mit FB

#### Sonderausstattung

Außensp. elektr. anklappbar, Außensp. elektr. verst., mit Memory, Außensp. mit Umfeldleuchte, Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion, Batterie 59 Ah, Bremsbelagverschleissanzeige, Dachhimmel Stoff, grau, Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) (Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion, Fußgängererkennung, Automatische Distanzregelung (ACC), Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, City-Notbremsfunktion), Automatische Distanzregelung (ACC), Fernlichtregulierung (Light Assist), Generator 140 A, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Hinterachse: Mehrlenkerachse, Innenspiegel mit Abblendautom., Kältemittel R 1234 YF, 5-türig, Klimazone: Nicht Heissland, Lautsprecher (8), Licht- und Sicht-Paket 1 (Innenspiegel mit Abblendautom., Scheibenw. mit Regensensor, Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion, Fernlichtregulierung (Light Assist)), Mobile Online Dienste App-Connect, Mobile Online Dienste Car-Net, Motor 1,4 Ltr. - 92 kW 16V TSI, Motor 1,4 Ltr. - 92 kW 16V TSI KAT (CZCA) (Motor 1,4 Ltr. - 92 kW 16V TSI), Raucher-Paket, Reifen 205/55 R16 ..V, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Scheibenw. mit Regensensor, Sonderlackierung Kurkuma-Gelb Metallic, Spiegel-Paket (Außensp. mit autom. Absenkfunktion, rechts, Außensp. elektr. anklappbar, Außensp. mit Umfeldleuchte), Volkswagen Media Control und App-Connect / MirrorLink (Mobile Online Dienste App-Connect, Volkswagen Media Control)

Gutachten-Nr.: TESTSD2 / 17.01.2021 Seite 2 von 17

Telefon 0481-123456 • Mobil 0170134567 • E-Mail test@email.com



#### **Auftrag**

Gemäß Auftrag vom 19.01.2021 wurde das näher bezeichnete Fahrzeug zur Feststellung der Schadenhöhe und Sicherung der Beweise besichtigt und darüber ein Gutachten erstellt.

#### Allgemeine Hinweise zu Fahrzeugdaten und Halter

Der Fahrzeugschein bzw. die Zulassungsbescheinigung Teil I lag vor.

Die Fahrzeug-Identnummer wurde überprüft und stimmt mit den Unterlagen überein.

Das Fahrzeug hatte einen Vorbesitzer.

Der Halter ist nicht vorsteuerabzugsberechtigt.

#### Zustand des Fahrzeuges bei der Besichtigung

Das Fahrzeug war bei der Besichtigung nicht zerlegt und befand sich in dem durch den Schaden hervorgerufenen Zustand. Veränderungen waren nicht erkennbar.

Fahrzeug fahrfähig, jedoch nicht verkehrssicher infolge stark deformierter Fahrzeugteile.

Eine Notreparatur ist nicht möglich bzw. nicht wirtschaftlich.

#### Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Schadenfeststellung ausreichend. Nach Art und Lage des Schadens war eine Begutachtung ohne Hebebühne und ohne sonstige technische Einrichtung möglich. Wesentliche Beurteilungsrisiken sind nicht gegeben.

#### Reparierte Vorschäden

Die Feststellungen bezüglich Vorschäden beruhen auf Inaugenscheinnahme ohne Zerlegung und Freilegung.

Am Fahrzeug wurden keine reparierten Vorschäden festgestellt.

#### Nicht reparierte Vorschäden

Am Fahrzeug befinden sich Gebrauchsspuren entsprechend Alter und Laufleistung.

#### Schadenhergang

Nach Angaben des Fahrzeughalters wollte er links abbiegen und zeigte dies auch rechtzeitig an, trotzdem wollte der Fahrer des dahinter fahrenden Fahrzeuges überholen. Es kam dadurch zum Anstoß gegen die linke hintere Fahrzeugseite.

#### Schadenbeurteilung

Das am Fahrzeug vorliegende Schadenbild ist mit den Informationen zum Schadenhergang in Einklang zu bringen.

Gutachten-Nr.: TESTSD2 / 17.01.2021 Seite 3 von 17

Telefon 0481-123456 • Mobil 0170134567 • E-Mail test@email.com



#### Schadenbeschreibung

Aus dem vorliegenden Schaden ergibt sich folgender Reparaturweg:


Unterholm I.i., Seitenteil I. kpl., Verstärkung Unterholm I., Tür v.l., Türrahmen Abdeckblende V.L.I., Satz Bef.-Teile Tür v.l., Tür h.l., Türscharnier H.L.U., Türdichtung H.L.A. beschädigt - erneuern.

Zur Schadenfeststellung ist eine optische bzw. elektronische Achsvermessung vor der Reparatur notwendig.

#### Beilackierung erforderlich

Aufgrund des Schadenbildes ist es unter Berücksichtigung des in Rede stehenden Farbtones im Regelfall nicht möglich im Rahmen der Instandsetzung und Lackierung den Farbton so zu treffen, dass ein Farbtonunterschied bei Betrachtung angrenzender Teile nicht gegeben ist. Aus diesem Grunde wurde im Rahmen der Farbtonangleichung eine Beilackierung der angrenzenden Teile kalkuliert.

#### Anstoßbereich / resultierende Anstoßrichtung



#### Instandsetzungshinweis

Die ausgewiesenen AW-Arbeitswerte - einschließlich zugehöriger Verbund-AW für die zu ersetzenden Konstruktionsteile - entsprechen den Vorgaben der Hersteller, die angegebenen Ersatzteilpreise den unverbindlichen Empfehlungen der Hersteller. Falls ein Ersatzteilzuschlag erhoben wird, ist dessen Höhe in den Erläuterungen auf der letzten Seite der Reparaturkalkulation angegeben.

Die Arbeitswerte für Ausbeul- und Richtarbeiten wurden auf Grund des erforderlichen Arbeitsaufwandes durch den Sachverständigen vorgegeben.

Die Kalkulation umfasst die bei der Fahrzeugbesichtigung erkennbaren äußeren Schäden, sowie die Beschädigungen, die aus dem Schadenbild technisch zwingend zu folgern sind.

Gutachten-Nr.: TESTSD2 / 17.01.2021 Seite 4 von 17

Kfz-Meister Hans Genauer

## Kfz-GUTACHTEN H. Genauer

Telefon 0481-123456 • Mobil 0170134567 • E-Mail test@email.com



#### Kostenausweitung

Werden nach der Demontage des Fahrzeugs oder nach Überprüfung weitere kausale Beschädigungen festgestellt, die eine Kostenausweitung oder eine Änderung des vorgeschlagenen Reparaturweges bedingen, wird um sofortige telefonische Benachrichtigung durch die Reparaturfirma gebeten. Das Fahrzeug wird in diesem Falle nachbesichtigt und eine ergänzende Stellungnahme abgegeben, bzw. nach Eingang der Reparaturkostenrechnung und nach Auftrag ein abschließender Rechnungsprüfungsbericht erstellt.

Gutachten-Nr.: TESTSD2 / 17.01.2021 Seite 5 von 17

Telefon 0481-123456 • Mobil 0170134567 • E-Mail test@email.com



#### **DAT-Kurzbewertung**

Hersteller Volkswagen DAT €uropa-Code® **019051270440018DE0065827**Modell **Golf VII Lim. (BQ1/BE2)(01.2017->2020) Join Start-Stopp** KBA-Schlüssel **0603/BPF** 

Motor Otto R 4 Zyl. 1,4 Ltr. - 92 kW 16V TSI Fahrzeug-Ident.Nr WVWZZZAUZJP163709

Getriebe Manuell -Gang Erstzulassung 27.07.2018

Karosserie 5-türig Laufleistung (km) 39.719

Farbe Kurkumagelb Metallic

Neuwert (inkl. MwSt.)		Verkaufswert nach DAT (inkl. MwSt.)		gerundet
Listenpreis	25.900,00 €	Verkaufswert nach DAT-Marktspiegel	14.489,44 €	
zzgl. Sonderausstattung	1.686,23 €	km-Korrektur (Referenz 41000 km)	84,38 €	
0	,	Erstzulassungskorrektur	132,63 €	
		Sonderausstattung	383,79 €	
Neuwert gesamt	27.586,23 €	Händler Verkaufswert	15.090,24 €	15.100,00 €
-	,	Händler Einkaufswert	12.911,70 €	12.900,00 €

#### Serienausstattung

3-Punkt-Sicherheitsgurt h.m., Abbiegelicht, Airbag Beifahrers. abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrers., Antennen-Diversity, ABS, Frontantrieb, Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Anzeige für Waschwasserstand, Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth) (Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN, Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon, Antennen-Diversity, Audiosystem: CD-Player, Audiosystem: CD-Player, Außensp. asphärisch, links, Außensp. elektr. verstell- und heizbar, Außensp. konvex, rechts, Außensp. lackiert, Außensp. mit autom. Absenkfunktion, rechts, Ausstattung Comfortline, Auto-Hold-Funktion, Blinkleuchte in Außensp. integriert, Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon, Bremsassistent, Br (272 mm x 10 mm), Bremsscheiben vorn (288 mm x 25 mm), Chromeinfassung Lichtschalter, Chromeinfassung Spiegelverstellung, Chromleiste Stoßfänger vorn, Chrom-Paket (1) (Chromeinfassung Spiegelverstellung, Chromeinfassung Lichtschalter), Doppeltonhorn, Durchladeeinrichtung (Mittelarml. hinten), Einparkhilfe v.u.h., Elektron. Differentialsperre (EDS), Elektron. Differentialsperre (XDS), ESP, Anhänger-Stabilisierungs-Programm, City-Notbremsfunktion, Fußgängererkennung, Müdigkeitserkennungs-Sensor, Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion (Fußgängererkennung, City-Notbremsfunktion), Fensterh. elektr., Frontscheibe Verbundglas getönt, Funkschlüssel (2) klappbar, Fußmatten Textil, Getriebe 6-Gang, Handschuhfach mit Kühlfunktion, Heckl. LED, Heckscheibenw., Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Klimaanlage Climatronic 2-Zonen (Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter), Knieairbag Fahrers., Kopf-Airbag-System v.u.h. inkl. Seitenairbag vorn, Kopfst. hinten (3-fach), Kopfst. vorn sicherheitsoptimiert, Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten, Lendenwirbelstütze Sitz v.l., Lendenwirbelstütze Sitz v.r., L (Leder) mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) mechan. verst., Höhen-/Längsverstellung, Leseleuchten v.u.h., Leuchtweitenregelung, LM-Felgen 6,5x16 (Woodstock, schwarz, glanzgedreht), Longlife-Service, Mittelarml. vorn, Modellpflege, Multifunktionsanzeige Plus, Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN, Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem) (Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth), Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN, Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon, Antennen-Diversity, Audiosystem: CD-Player, Volkswagen Media Control), Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht (Abbiegelicht), Nebelschlussl., Parkbremse elektr., Pedale Edelstahl, Reifenkontroll-Anzeige, Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set), Rücksitzl. geteilt, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenwaschdüsen heizbar, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Servolenkung elektromechanisch und geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverst., Sitz v.l. höhenverst., Sitz v.r. höhenverst., Polsterung: Stoff, Sitze: Komfortsitze vorn, Sitzheizung vorn, Sondermodell Join, Sonnenbl. mit Spiegel (bel.), Stabilisator vorn, Start/Stop-Anlage, Steckd. 12V im Koffer-/Laderaum, Stoßfänger lackiert, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, Verbandkasten und Warndreieck, Verglasung hinten abgedunkelt (65 %), Volkswagen Media Control, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn, Wegfahrsperre (elektronisch), Winter-Paket (Anzeige für Waschwasserstand, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Sitzheizung vorn, Scheibenwaschdüsen heizbar), Zentralverriegelung mit FB

#### Sonderausstattung

Außensp. elektr. anklappbar, Außensp. elektr. verst., mit Memory, Außensp. mit Umfeldleuchte, Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion, Batterie 59 Ah, Bremsbelagverschleissanzeige, Dachhimmel Stoff, grau, Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) (Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion, Fußgängererkennung, Automatische Distanzregelung (ACC), Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, City-Notbremsfunktion), Automatische Distanzregelung (ACC), Fernlichtregulierung (Light Assist), Generator 140 A, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Hinterachse: Mehrlenkerachse, Innenspiegel mit Abblendautom., Kältemittel R 1234 YF, 5-türig, Klimazone: Nicht Heissland, Lautsprecher (8), Licht- und Sicht-Paket 1 (Innenspiegel mit Abblendautom., Scheibenw. mit Regensensor, Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion, Fernlichtregulierung (Light Assist)), Mobile Online Dienste App-Connect, Mobile Online Dienste Car-Net, Motor 1,4 Ltr. - 92 kW 16V TSI, Motor 1,4 Ltr. - 92 kW 16V TSI, Motor 1,4 Ltr. - 92 kW 16V TSI), Raucher-Paket, Reifen 205/55 R16 .V, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Scheibenw. mit Regensensor, Sonderlackierung Kurkuma-Gelb Metallic, Spiegel-Paket (Außensp. mit autorm. Absenkfunktion, rechts, Außensp. elektr. anklappbar, Außensp. mit Umfeldleuchte), Volkswagen Media Control und App-Connect / MirrorLink (Mobile Online Dienste App-Connect, Volkswagen Media Control)

Gutachten-Nr.: TESTSD2 / 17.01.2021 Seite 6 von 17

Telefon 0481-123456 • Mobil 0170134567 • E-Mail test@email.com



#### Reparaturkosten-Kalkulation

#### **Fahrzeugdaten**

Hersteller:VolkswagenAmtliches KennzeichHaupttyp:Golf VII Lim. (BQ1/BE2)(01.2017->2020)Erstzulassung:

 Untertyp:
 Join Start-Stopp

 VIN:
 WVWZZZAUZJP163709

 DAT €uropa-Code®:
 01 905 127 044 0018

KBA-Schlüssel: 0603/BPF

Motor: Motor 1,4 Ltr. - 92 kW 16V TSI

Karosserie: Karosserie: 5-türig Getriebe: Getriebe 6-Gang

Bauzeit 5827

Amtliches Kennzeichen AB CD123
Erstzulassung: 27.07.2018
Letzte Zulassung 21.10.2019
Nächste Hauptuntersuchung 10.2021
Laufleistung laut Tacho: 39.719 km
Laufleistung geschätzt: 39.719 km
Laufleistung laut Angabe: 39.719 km

Fahrzeugfarbe: Kurkumagelb Metallic

Farbcode: 6T Lacknummer: LR1X

#### Halter

Herr Mustermann, Max Hauptstr.12 01234 Musterhausen

#### Werkstatt

Fa. Blechschneider Telefon 03544/7895

Industrieweg 3 E-Mail info@blechschneider.de 01234 Musterhausen

Eine VIN-Abfrage zur Fahrzeugidentifizierung wurde durchgeführt

#### Ersatzteile Preisdatum 01.03.2024

RC	DVN	ETN	Benennung	Anzahl	Preis pro Stück	Gesamtpreis
Е	4757	5G4809051	SEITENTEIL L. KPL.	1	857,00	857,00
Е		D 180003M3	2-KOMPONENTENKLEBER	1	125,00	125,00
Е	20111	5G4831055AS	TUER V.L.	1	664,00	664,00
Е		6Q0867333	CLIP	1	0,89	0,89
Е		5G0837973D 9B9	TUERRAHMEN ABDECKBLENDE V.L.I.	1	16,95	16,95
Е	20371	5G4837651B	TUERDICHTUNG V.L.A.	1	46,70	46,70
Е	24111	5G4833055AD	TUER H.L.	1	664,00	664,00
Е	24213	8K0831401D	TUERSCHARNIER H.L.U.	1	34,30	34,30
Е	24371	5G6839699D	TUERDICHTUNG H.L.A.	1	46,70	46,70
Е	40601		REPARATURSATZ, BESTEHT AUS:			
		5G0867276B	KLAMMER	2	1,65	3,30

#### Nebenkosten

RC	DVN	ETN	Benennung	Mengenein heit	Preis pro Stück	Gesamtpreis
Е	99040		SCHWEMMMATERIAL	1 St.	* 10,00	* 10,00
Е	99051		HOHLRAUMSCHUTZMATERIAL	1	10,00	10,00

Gutachten-Nr.: TESTSD2 / 17.01.2021 Seite 7 von 17

## Kfz-GUTACHTEN H. Genauer Telefon 0481-123456 • Mobil 0170134567 • E-Mail test@email.com

RC	DVN	APN	Benennung	Arbeitsart	Stufe	Std.	Preis/Std.	Gesamtprei
Α	4381	66 29 19 00	VERKLEIDUNG UNTERHOLM L. A+E	M	2	0,30	110,00	33,0
Е	4757	51 45 55 52	UNTERHOLM L.A. ERS. * TEILSTUECK * VERBUNDARBEIT	К	3	5,20	110,00	572,0
0		51 01 75 50	UNTERHOLM L. HOHLRKONSERVIEREN * VERBUNDARBEIT	М	3	0,10	110,00	11,0
Α		57 51 19 00	TUER V.L. A+E	K	2	0,30	110,00	33,0
Α		58 51 19 00	TUER H.L. A+E	K	2	0,30	110,00	33,0
Ε		58 53 19 60	TUERSCHARNIER H.L.U. A+E * TUER AUSGEBAUT	K	2	0,40	110,00	44,0
Α		72 01 19 00	VORDERSITZ L. A+E	М	2	0,50	110,00	55,0
Α		72 48 19 00	RUECKSITZ A+E	М	2	0,30	110,00	33,0
Α		74 60 19 50	SEITENPOLSTER H.L.A. A+E * VERBUNDARBEIT	M	2	0,10	110,00	11,0
Α		69 11 19 50	DREIPUNKTSICHERHEITSGURT V.L. A+E * VERBUNDARBEIT	М	2	0,20	110,00	22,0
Α		70 57 19 10	VERKLEIDUNG A-SAEULE L.U. A+E	M	2	0,30	110,00	33,0
Α		68 05 19 50	EINSTIEGSLEISTE L.I. A+E * VERBUNDARBEIT	М	2	0,10	110,00	11,0
E	20111	57 51 55 50	TUER V.L. ERS. * AUSGEBAUT UMFASST: TUERDICHTUNG V.L.A.	K	2	2,40	110,00	264,0
0		51 01 75 50	TUER V.L. HOHLRKONSERVIEREN * VERBUNDARBEIT	М	3	0,10	110,00	11,0
Е	24111	58 51 55 53	TUER H.L. ERS. K 2 2,00 11 *AUSGEBAUT UMFASST: TUERDICHTUNG H.L.A.		110,00	220,0		
0		51 01 75 00	TUER H.L. HOHLRKONSERVIEREN	М	3	0,30	110,00	33,0
Е	53133	53 56 55 50	SEITENTEIL TEILSTUECK H.L.U. ERS. * VERBUNDARBEIT	K	3	3,30	110,00	363,0
Ε		58 25 19 00	SCHLIESSPLATTE H.L. A+E	K	2	0,30	110,00	33,0
Α		70 03 19 50	SEITENVERKLEIDUNG KOFFERRAUM L. A+E * VERBUNDARBEIT	М	2	0,20	110,00	22,0
Α		66 76 19 50	RADHAUSSCHALE H.L. A+E * RAD AUSGEBAUT	М	2	0,20	110,00	22,0
Α		44 05 19 00	RAD H.L. A+E	M	1	0,20	110,00	22,0
Α	55410+	94 31 20 00	SCHLUSSLEUCHTEN A. BD. A+E UMFASST: SCHLUSSLEUCHTE L. A+E, SCHLUSSLEUCHTE R. A+E	M	2	0,20	110,00	22,0
Α	57025	63 69 65 03	TEILE FUER LACKIERUNG STOSSFABDECKUNG H. A+E UMFASST: STOSSFABDECKUNG H. A+E * VERBUNDARBEIT	М	2	0,90	110,00	99,0
Α	90814	ARBEITS- AUFWAND	EINSATZ VON RICHTGERAET/DOZER	K	3	* 1,00	110,00	110,0
A	90883	51 01 03 60	KAROSSERIE VERMESSEN * SEITE L. * VERBUNDARBEIT	К	3	0,70	110,00	77,0
Α		51 01 03 00	KAROSSERIE VERMESSEN * RICHTBANK AUFRUESTEN	K	3	1,10	110,00	121,0
V	97040	44 95 03 00	FAHRZEUG V. + H. VERM. * VOR REPARATUR	М	2	1,00	110,00	110,0
T	98031	#01 50 00 00	GFS/GEFUEHRTE FUNKTION * VOR REPARATUR	М	2	0,30	110,00	33,0
ı	3011	51 41 57 00	MITTELSAEULE L. RICHTEN	K	3	* 1,20	110,00	132,0

Gutachten-Nr.: TESTSD2 / 17.01.2021

## Kfz-GUTACHTEN H. Genauer Telefon 0481-123456 • Mobil 0170134567 • E-Mail test@email.com



#### Lackierung

Lackiermethode: Eurolack | Lackart: Metallic (2-Schicht)

LS	DVN	Stufe Stufe	Benennung	Material- punkte	Material- kosten	Std.	Lohn	Gesamtpreis
		ARBEITS- AUFWAND	VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG			1,70	238,00	238,00
		ARBEITS- AUFWAND	VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG ZUSATZ FUER KUNSTSTOFFTEILE			0,80	112,00	112,00
		ARBEITS- AUFWAND	FARBMUSTER UND FARBTONFINDUNG (ANZAHL: 1 MAL)			0,30	42,00	42,00
		ARBEITS- AUFWAND	FARBTONANGLEICH MISCHANLAGE			0,30	42,00	42,00
2	3011	INSTANDSETZU NG	MITTELSAEULE L.	8	31,92	1,00	140,00	171,92
4		NEUTEIL-S	UNTERHOLM AUSSEN L.	15	59,85	1,60	224,00	283,85
4	20111	NEUTEIL-M	TUER V.L.	40	159,60	1,60	224,00	383,60
4	24111	NEUTEIL-M	TUER H.L.	31	123,69	1,30	182,00	305,69
4		NEUTEIL-S	SEITENTEIL H.L.	28	111,72	2,40	336,00	447,72
2	57240	INSTANDSETZU NG	ABDECKUNG STOSSFAENGER H.	33	131,67	1,50	210,00	341,67

#### Zusammenfassung

Sumi	man	black	Free	tzteile

Gesamtpreis laut Einzelaufstellung (Summe aller Ersatzteilpreise) 2.458,84 <u>49,18</u> + 2,00% Klein- bzw. Verbrauchsmaterial 2.508,02 Gesamtsumme

#### Summenblock Nebenkosten

Gesamtpreis Nebenkosten 20,00

Summenblock Arbeitslohn			
	Std.	Preis/Std.	Gesamtpreis
Karosserie 2	5,70	110,00	627,00
Karosserie 3	12,50	110,00	1.375,00
Mechanik 1	0,20	110,00	22,00
Mechanik 2	4,60	110,00	506,00
Mechanik 3	0,50	110,00	55,00

23,50 2.585,00 Summe aller Arbeitslöhne

Gutachten-Nr.: TESTSD2 / 17.01.2021 Seite 9 von 17





1.750,00

2.444,70

694,70

hn			
	Std.	Preis/Std.	Gesamtpreis
Lohn	12,50	140,00	1.750,00
aterial			
	Summe Material- punkte	Preis je Material- punkt	Gesamtpreis
Instandsetzung	41	3,99	163,59
Neuteil	114	3,99	454,86
Konstante			51,70
Konstante-K			19,65
Konstante Musterblech (Anzahl: 1)			4,90
Summe Material Vorbereitungszeit Blech zu 100 % Vorbereitungszeit Kunststoff 100 % Sonstige Vorbereitung 100 % Materialindex zu 100 %			694,70
umme Lackierung			Gesamtpreis

Gesamtsummen	
	Gesamtpreis
Summe Ersatzteile	2.508,02
Summe Nebenkosten	20,00
Summe Arbeitslöhne	2.585,00
Summe Lackierung	2.444,70
Reparaturkosten netto	7.557,72
Mehrwertsteuer (19,00%)	1.435,97
Reparaturkosten brutto	8.993.69

 $\label{eq:local_all_all_all_all_all} \mbox{Alle Beträge in EUR} \quad \mbox{S Y S T E M D A T - Kalkulation des Sachverständigen DAT System / SD3 CalculateExpert}$ 

#=Richtzeit: (noch)keine HST-Angabe (=ETN nicht zur Bestellung geeignet

Summe Lohn

Summe Material

Summe Lackierung

)=letzte UPE, von Hersteller nicht mehr lieferbar

»=Fremdleistung

IFL=Position aus IFL-Vorschlagsliste

d=Preis aus DMS

T=Technische Prüfung

>=Ausstattung wurde manuell hinzugefügt

✓=Ausstattung wurde durch VIN-Abfrage ermittelt

Gutachten-Nr.: TESTSD2 / 17.01.2021

^=Steuerneutral Position

+=neue Position aus Reparaturlogik

\*=manuelle Eingabe des Anwenders (gilt nur dann für die Spalte Benennung, wenn ein \* am Anfang steht)

!=Preis wurde durch Umrechnung eines anderen Landes abgeleitet

A=Zeit gemäß Ausbeulformel

BFA=Position aus BFA-Vorschlagsliste



Telefon 0481-123456 • Mobil 0170134567 • E-Mail test@email.com



#### Wertminderung (steuerneutral)

800,00€

Sämtliche beeinflussende Faktoren, wie notwendiger Reparaturumfang, Fahrzeugalter, Laufleistung, Allgemeinzustand und Veräußerungswert wurden berücksichtigt. Dieser Betrag ist der Mindererlös, der nach der Instandsetzung bei einer Veräußerung gegenüber einem vormals nicht beschädigten Fahrzeug durchschnittlich zu erwarten ist.

#### Abzüge im Kfz-Haftpflichtfall

keine

Durch den in der Kalkulation ausgewiesenen Reparaturweg sind keine Abzüge für Werterhöhung gerechtfertigt.

#### Wiederbeschaffungswert (Differenzbesteuerung incl. MwSt.)

15.100,00€

Der Wiederbeschaffungswert für ein Ersatzfahrzeug gleicher Art und Güte bei einem seriösen Kfz-Händler berücksichtigt Erhaltungs- und Pflegezustand, Laufleistung, evtl. Alt- oder Vorschäden, Fälligkeit von Haupt- und Abgasuntersuchung, Ausstattung, Besitzverhältnisse und örtliche Marktlage.

In der Regel werden diese Fahrzeuge mit entsprechendem Alter unter Berücksichtigung der Differenzbesteuerung gemäß §25a UStG angeboten. Aus der Differenz zwischen Händlereinkauf und Händlerverkauf kann **im Durchschnitt** von einem Mwst.-Anteil, bezogen auf den Wiederbeschaffungswert, von 2,5% ausgegangen werden.

Restwert nicht ermittelt

Auf die Ermittlung des Restwertes wurde aus Kostengründen verzichtet, da das Fahrzeug repariert wird bzw. mit der Reparatur bereits begonnen wurde.

Sollte der Restwert dennoch benötigt werden, ist der Gutachter zu verständigen. Die Restwertermittlung wird dann nachgereicht.

#### Nutzungsausfallentschädigung pro Kalendertag (maximal)

43,00€

Der Nutzungsausfall entspricht der Einstufung für diesen Fahrzeugtyp und kann für den Zeitraum in Anspruch genommen werden, in dem das Fahrzeug nicht nutzbar war

Der Nutzungsausfall entfällt, wenn ein Mietwagen genutzt wird. Nach überwiegender Rechtsprechung werden Fahrzeuge, die älter als 5 Jahre sind, eine Klasse herabgestuft. (Quelle: DAT)

#### Mietwagenklasse

ne

Das Fahrzeug wurde zum Zeitpunkt seiner Erstzulassung in die Klasse 06 eingestuft. (Quelle: DAT)

Gutachten-Nr.: TESTSD2 / 17.01.2021 Seite 11 von 17

Telefon 0481-123456 • Mobil 0170134567 • E-Mail test@email.com



#### Kfz-Haftpflicht-Reparaturfall

Der Kostenvergleich Wiederbeschaffungswert / Reparaturkosten rechtfertigt aus technisch/wirtschaftlicher Sicht die Durchführung der Reparatur. Unverzüglicher Reparaturbeginn wurde empfohlen.

Reparaturauftrag wurde erteilt.

Halter bzw. Reparaturfirma wurden informiert am:

17.01.2021

#### Angemessene Reparaturdauer:

5-6 Arb.-Tg.

Wartezeiten durch Bestellfristen sowie bei der Durchführung von Fremdleistungen oder infolge Auslastung der Werkstattkapazität wurden nicht berücksichtigt.

#### **Schlusswort**

Das vorliegende Gutachten wurde unter Berücksichtigung haftpflichtmäßiger Gesichtspunkte erstellt. Die neutrale und unabhängige Erstellung des Gutachtens wird versichert.

Burghausen, 17,01.2021

Kfz-Meister Hans Genauer

Kfz-GUTACHTEN H. Genauer

Dipl.-Ing. Hans Genauer Testweg 27 12345 Burghausen Tel. 0481-123456 / 0170134567

Dieses Gutachten inklusive der enthaltenen Anlagen (Bilder etc.) ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere das Recht zur Vervielfältigung sind vorbehalten, eine nicht vereinbarungsgemäße Nutzung - auch in Auszügen - bedarf einer schriftlichen Genehmigung durch den Urheber.

Gutachten-Nr.: TESTSD2 / 17.01.2021 Seite 12 von 17

Telefon 0481-123456 • Mobil 0170134567 • E-Mail test@email.com



## **Fotodokumentation**



Bild 1: Übersichtsansicht von vorn



Bild 2: Übersichtsansicht von hinten

Gutachten-Nr.: TESTSD2 / 17.01.2021 Seite 13 von 17

Telefon 0481-123456 • Mobil 0170134567 • E-Mail test@email.com



### **Fotodokumentation**



Bild 3: Übersichtsaufnahme Anstoßbereich



Bild 4: Tür v l großflächig eingedrückt

Gutachten-Nr.: TESTSD2 / 17.01.2021 Seite 14 von 17

Telefon 0481-123456 • Mobil 0170134567 • E-Mail test@email.com



## **Fotodokumentation**



Bild 5: Schweller h I stark eingedrückt



Bild 6: Lackierung Stoßfänger h I beschädigt

Gutachten-Nr.: TESTSD2 / 17.01.2021 Seite 15 von 17

Telefon 0481-123456 • Mobil 0170134567 • E-Mail test@email.com



## **Fotodokumentation**



Bild 7: Tür h I, Schweller h I stark deformiert



Bild 8: Fahrzeuginnenraum

Gutachten-Nr.: TESTSD2 / 17.01.2021 Seite 16 von 17

## Kfz-GUTACHTEN H. Genauer Telefon 0481-123456 • Mobil 0170134567 • E-Mail test@email.com



## **Fotodokumentation**



Bild 9: abgelesener km-Stand

Gutachten-Nr.: TESTSD2 / 17.01.2021



Telefon 0481-123456 • Mobil 0170134567 • E-Mail test@email.com



## **Berechnung Wertminderung**

Amtliches Kennzeichen AB CD123	1	KBA-Schlüssel-Nr. Hersteller/Typ  0603/BPF  Fahrzeugidentnummer  WVWZZZAUZJP163709				
Erstzulassung 27.07.2018	Unfalldatum 18.01.2020	Fahrzeug  Volkswagen Golf VII Lim. (BQ1/BE2)(01.2017->2020) Join Start-Stopp				
,		Veräußerungswert inkl. Mwst. 12.900,00 €	Wiederbeschaffungswert inkl. Mwst. 15.100,00 €			
Reparaturkosten inkl. Mwst. 8.993,69 €		Arbeitskosten inkl. Mwst. 3.076,15 €	Teilekosten inkl. Mwst. 2.984,54 €			

Ermittelte Wertminderung für obiges Fahrzeug nach:

#### Marktrelevanz- und Faktorenmethode (MFM)

800,00€

Schadenumfang: 0,8 - Erhebliche Instandsetzungsarbeiten und/oder Erneuerung von tragenden oder

mittragenden Karosserieteilen (z.B. Kofferboden instand setzen, Seitenwand erneuern)

Marktgängigkeit: 1,0 - normal (ausgeglichenes Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage)

Vorschaden: 1,0 - ohne Vorschaden

#### Vom Gutachter festgesetzt und dem Schaden angemessen:

800,00€

Burghausen, 17,01.2021

Kfz-Meister Hans Genauer

Gutachten-Nr.: TESTSD2 / 17.01.2021

Kfz-GUTACHTEN H. Genauer

Dipl.-Ing. Hans Genauer Testweg 27 12345 Burghausen Tel. 0481-123456 / 0170134567





### Abtretungserklärung zugunsten des Kfz-Sachverständigen

Vers. des Unfallgegners: Pfefferminzia

Versicherungsscheinnummer: 21-15478

Schadennummer: 08-15

Versicherungsnehmer: Susi Sorglos

(Unfallgegner) Poststr. 88

12789 Berlin

Kennz. des Unfallgegners: B BB1234

Schadentag / Schadenort: 18.01.2020 / Berlin

Name des Geschädigten: Max Mustermann

Hauptstr.12

01234 Musterhausen

Gutachten-Nr.: TESTSD2

Aus dem obigen Schadensfall stehen mir Schadenersatzansprüche gegen den Schädiger zu. Zur Beweissicherung sowie zur Feststellung meiner Schadenersatzansprüche habe ich mein Fahrzeug dem oben genannten Sachverständigenbüro zur Begutachtung der Unfallschäden übergeben und beauftrage das o.g. Sachverständigenbüro ein Gutachten zur Schadensfeststellung zu fertigen.

Ich trete hiermit meinen Schadenersatzanspruch auf Erstattung der Sachverständigenkosten in Höhe des Bruttoendbetrages der Rechnung des beauftragten Sachverständigenbüros unwiderruflich, erstrangig erfüllungshalber gegen den Fahrer, den Halter und den Versicherer des am Unfall beteiligten Fahrzeuges an das o.g. Sachverständigenbüro aus dem obigen Unfallereignis ab.

Sie haben das Recht binnen 14 Tagen diesen Vertrag ohne Angaben von Gründen zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist an die og. Adresse senden.

Durch Ihre Unterschrift stimmen Sie zu und verlangen ausdrücklich, dass sofort mit der Gutachtenerstellung begonnen wird. Im Fall der Ausübung des Widerrufsrechts ist ein angemessener Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bereits zu diesem Zeitpunkt erbrachten Leistung im Vergleich zum Gesamtumfang der vertraglich vereinbarten Leistung entspricht. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten vollständig erfüllt wurde, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

Es ist mir bekannt, dass ich zur vollständigen Bezahlung der Gebühren verpflichtet bin, wenn die Versicherung infolge mangelnder Haftung keine oder nur teilweise Zahlung leistet.

eise Zahlung leistet.

Unterschrift des Geschädigte

Telefon 0481-123456 • Mobil 0170134567 • E-Mail test@email.com



Kfz-GUTACHTEN H. Genauer•Testweg 27•12345 Burghausen

Herrn Max Mustermann Hauptstr.12 01234 Musterhausen

Burghausen, den 24.01.2018

## Rechnung

#### Gutachten zum Haftpflichtschaden

Bitte stets angeben

Rechnungs-Nr. TESTSD2

Versicherungsschein-Nummer 21-15478	Schaden-Nummer 08-15	Schaden vom 18.01.2020			
Versicherung Pfefferminzia, Platz der Pfefferminzia 1, 01234 Musterhausen					
Versicherungsnehmer					
Susi Sorglos					
Anspruchsteller Herr Max Mustermann					
Amtliches Kennzeichen	Fahrzeugidentnummer	Gutachten-Nr.			
AB CD123	WVWZZZAUZJP163709	TESTSD2			

Bezeichnung	Anz.	Einh.	Einzelpreis	Summe
Grundhonorar			950,00€	950,00€
Nebenkosten/Porto/Telefon			15,00€	15,00€
Fotokosten	9	Stück	2,00€	18,00€
Schreibgebühren	7	Seiten	1,80 €	12,60 €
		995,60 €		
	189,16 €			
	Gesamtbetrag:			1.184,76 €

Wenn nicht anders angegeben, entspricht das Lieferdatum dem Rechnungsdatum. Wir bitten um Überweisung des Rechnungsbetrages bis zum 03.02.2018.



GiroCo